

Автоклав (с рабочим давлением не менее 12 бар)

Внешний вид



Использование в технологическом процессе

Термостабилизация и температурное формование при изготовлении матриц и изделий из ПКМ

Характеристика:

- габариты рабочей зоны не менее $\text{Ø}2000 \times 11000$ мм
- рабочая температура не менее 250°C
- рабочее давление не менее 12 бар